



» OPÄTOVNE POUŽITEL'NÉ CHIRURGICKÉ DRŽIACIE NÁSTROJE «





TEKNO-Medical Optik-Chirurgie GmbH
Sattlerstr. 11
D-78532 Tuttlingen
GERMANY
SRČ: DE-MF-000005822

Telefón: +49 7461 17 01 0
Fax: +49 7461 17 01 50
Mail: mail@tekno-medical.com
Web: www.tekno-medical.com





Obsah

| | | |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1 | ROZSAH PLATNOSTI..... | 4 |
| 2 | KONTROLY..... | 4 |
| 3 | ZAOBCHÁDZANIE..... | 4 |
| 4 | URČENIE ÚČELU..... | 4 |
| 5 | INDIKÁCIE..... | 4 |
| 6 | KONTRAINDIKÁCIE..... | 4 |
| 7 | POPULÁCIA PACIENTOV..... | 5 |
| 8 | KOMBINÁCIE..... | 5 |
| 9 | LIKVIDÁCIA..... | 5 |
| 10 | VAROVNÉ UPOZORNENIA..... | 5 |
| 11 | OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE..... | 5 |
| 11.1 | POUŽITIE NA MIESTE URČENIA..... | 5 |
| 11.2 | PREPRAVA..... | 5 |
| 11.3 | PRÍPRAVA NA DEKONTAMINÁCIU..... | 5 |
| 11.4 | RUČNÉ PREDUMYTIE..... | 5 |
| 11.5 | MECHANICKÉ ČISTENIE..... | 6 |
| 11.6 | STROJOVÁ (TERMICKÁ) DEZINFEKCIA..... | 6 |
| 11.7 | KONTROLA FUNKČNOSTI, ÚDRŽBA..... | 6 |
| 11.8 | BALENIE..... | 6 |
| 11.9 | STERILIZÁCIA..... | 6 |
| 11.10 | USKLADNENIE..... | 6 |
| 11.11 | INFORMÁCIA O OVERENÍ SPRACOVANIA..... | 6 |
| 12 | DODATOČNÉ POKYNY..... | 7 |
| 13 | UDALOSTI PODLIEHAJÚCE HLÁSENIU..... | 7 |
| 14 | ZÁRUKA..... | 7 |
| 15 | SERVIS A OPRAVA..... | 7 |
| 16 | SYMBOLY..... | 7 |
| 17 | ZOZNAM PRODUKTOV..... | 8 |





Aby boli riziká pre pacientov, používateľov alebo tretie strany čo najnižšie, je potrebné starostlivo dodržiavať návod na použitie. Používanie, prípravu a testovanie nástrojov môžu vykonávať iba vyškolení odborníci.



Opakovane použiteľné chirurgické nástroje od Tekno-Medical sa dodávajú nesterilné, pokiaľ nie je uvedené inak, a pred prvým a každým ďalším použitím musia prejsť kompletným čistiacim a sterilizačným cyklom.

1 ROZSAH PLATNOSTI

MD Rozsah tohto návodu na použitie sa vzťahuje na nasledujúce produkty: Upínacie nástroje.
(Pozrite si zoznam položiek v poslednom odseku tohto návodu na použitie.)

2 KONTROLY

Pred každým použitím nástrojov je potrebné ich skontrolovať na zlomy, praskliny, deformácie, poškodenia a funkčnosť. Oblasť, ako sú zábrany, rezanie a pracovné konce, musia byť kontrolované obzvlášť starostlivo. Opatrebované, skorodované, zdeformované, porézne alebo inak poškodené nástroje musia byť zlikvidované.

3 ZAOBCHÁDZANIE

Produkty môžu byť používané na určený účel len primerane vyškoleným a kvalifikovaným personálom. Ošetrojúci lekár alebo používateľ je zodpovedný za výber nástrojov pre špecifické aplikácie alebo chirurgické použitie, za vhodné školenie personálu a skúsenosti s manipuláciou s produktmi. So všetkými chirurgickými nástrojmi by sa pri preprave, čistení, údržbe, sterilizácii a skladovaní malo vždy manipulovať s maximálnou opatrnosťou. To platí najmä pre jemné špičky a iné citlivé oblasti

4 URČENIE ÚČELU

Lekárska pomôcka na uchopenie, polohovanie, vedenie, zovretie, zmenu, vkladanie a odstraňovanie rôznych typov tkanív, kostí, zubov, orgánov, ciev a materiálov, ako sú svorky, svorky, ihly, stehy, katétre a cudzie telesá.

5 INDIKÁCIE

Nástroje v tejto skupine produktov sa používajú pri všetkých typoch chirurgických zákrokov, napríklad:

- pri upínaní a držaní krvných ciev a tkaniva, ako aj orgánov, ako sú črevá atď.
- ako pomocný nástroj na šitie, napr. B. ako držiak ihly na prechod ihly cez tkanivo
- na extrakciu a odstránenie šliach alebo častí tkaniva, zubov, žlčových a obličkových kameňov atď.
- ako pridržiavacie kliešte na kosti pri repozícii kostí
- ako aplikačný nástroj klipov (na uzatváranie ciev alebo označovanie tkaniva).

Trvanie používania: Dočasné (určené na neprerušované používanie po dobu kratšiu ako 60 minút za normálnych podmienok.) podľa nariadenia (EÚ) 2017/745

6 KONTRAINDIKÁCIE

Použitie nástrojov na držanie je vo všeobecnosti kontraindikované, ak je indikované použitie iných chirurgických techník a pri zdravotných stavoch, ktoré bránia procesu hojenia, ako sú:

- zhoršenie zásobovania krvou,
- extrémna obezita,
- akútne a chronické, lokálne alebo systémové infekcie,
- hlboké alebo povrchové infekcie,
- systémové ochorenia a metabolické dysfunkcie,
- psychické stavy, ktoré znemožňujú účasť na rehabilitačnom programe (Parkinsonova choroba, alkoholizmus, užívanie drog atď.),
- Alergie alebo iné reakcie na použitý materiál.

Existujú aj kontraindikácie,

- so všeobecnou nefunkčnosťou;
- ak pacient nie je pripravený;
- ak nie sú splnené technické požiadavky.

Zodpovedný lekár musí na základe celkového stavu pacienta rozhodnúť, či možno zamýšľanú aplikáciu vykonať. Nepoužívať na srdce a centrálny obehový a nervový systém.





7 POPULÁCIA PACIENTOV

Neexistujú žiadne obmedzenia ohľadom populácie pacientov okrem kontraindikovaných použití, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.

8 KOMBINÁCIE

Produkty nie sú určené na kombinovanie alebo spojenie s inými produktmi.

9 LIKVIDÁCIA

Ak sa prístroje už nedajú opraviť a spracovať, musia sa zlikvidovať v súlade s platnými predpismi a zákonmi danej krajiny.

10 VAROVNÉ UPOZORNENIA

Nástroje vyrobené z nehrdzavejúcej ocele sa nesmú umiestňovať do fyziologického soľného roztoku (NaCl), dlhší kontakt môže viesť k jamkovej alebo stresovej korózii. Nástroje sa môžu sterilizovať len po predchádzajúcom vyčistení a dezinfekcii. Nová zdravotnícka pomôcka musí byť po dodaní podrobená dôkladnej vizuálnej a funkčnej kontrole. Ak má zdravotnícka pomôcka zvonka viditeľné chyby (škrabance, zlomy, praskliny, zárezy, poškodená izolácia, ohnuté časti a stuhnutosť) alebo ak nefunguje tak, ako je popísané v tomto návode na použitie, musíme nás ako výrobcu alebo vášho predajného partnera upozorniť okamžite. Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky uvedených produktov je nevyhnutná správna údržba a starostlivosť o produkty. Preto je potrebné pred každým použitím vykonať funkčný alebo vizuálny test. Neexistujú žiadne špecifické požiadavky na skladovanie produktov pred sterilizáciou. Zdravotnícke pomôcky aj tak odporúčame skladovať v čistom a suchom prostredí.



**Po aplikácii sa musia cievne a pupočné svorky pravidelne kontrolovať, či správne dosadajú!
Nebezpečenstvo veľkej straty krvi!**



**Pri použití svoriek na uzatvorenie cievy dbajte na to, aby správne sedeli!
Nebezpečenstvo veľkej straty krvi!**

11 OPĀTOVNÉ SPRACOVANIE

Vo všeobecnosti môžu chirurgické nástroje opätovne spracovávať len osoby, ktoré majú potrebné odborné znalosti na zamýšľané činnosti. Podrobné informácie o opätovnom spracovaní nástrojov nájdete v "Červenej brožúre" AKI. Odkazy na zákony, normy a odborné výbory pre reprocesing nájdete aj na stránke www.a-k-i.org. Zaradi zasnevy izdelka in uporabljenih materialov ni mogoče določiti omejitve največje mozne uporabe. Življenjska doba medicinskih pripomočkov je odvisna od njihovega delovanja in nežnega ravnanja. Pogosta ponovna obdelava ima na izdelek majhen vpliv. Konec življenjske dobe izdelka je običajno določen z obrabo in poškodbami zaradi uporabe. Čitljivost označevanja je bila preverjena v več kot 200 ponovitvah.

11.1 Použitie na mieste určenia

Hneď po použití odstráňte hrubé nečistoty z prístrojov. Nepoužívajte žiadne fixačné prostriedky ani horúcu vodu (>40 °C), pretože to vedie k zafixovaniu zvyškov a môže to negatívne ovplyvniť úspešnosť čistenia.

11.2 Preprava

Bezpečné skladovanie v uzavretom obale a preprava prístrojov na miesto regenerácie, aby sa zabránilo poškodeniu prístrojov a kontaminácii životného prostredia.

11.3 Príprava na dekontamináciu

Prístroje sa musia, ak je to možné, rozobrať alebo otvoriť na spracovanie (pozrite pokyny pre špecifický produkt). Aby bolo možné prístroje umyť, musia sa uložiť na držiaky prístrojov určené pre stroj. Vlastnosť držiaka prístroja nesmie zhoršiť následné čistenie a dezinfekciu zvukom alebo oplachovým tieňom.

11.4 Ručné predumytie

Prístroje uložte do studenej VE vody najmenej na 5 minút. Ak je to možné, prístroje rozoberte a vyčistite ich pod studenou vodou mäkkou kefkou, kým nebudú viditeľné žiadne zvyšky. Dutiny, otvory a závitové oplachujte najmenej 10 sekúnd pomocou vodnej pištole (pulzná metóda, minimálny tlak 2 bar). Prístroje uložte na 15 minút do ultrazvukového kúpeľa s teplotou 40 °C s 0,5 % alkalickým alebo enzymatickým čističom a nechajte aplikovať ultrazvukom. Prístroje vyberte a opláchnite ich studenou vodou. Čistiaci roztok by sa mal meniť najmenej raz denne, v prípade potreby aj častejšie. Príliš vysoký stupeň znečistenia zhoršuje čistiaci účinok a zvyšuje riziko korózie. Dodržiavajte národné zákony a smernice.





11.5 Mechanické čistenie

| Krok | Parameter | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| Predopláchnutie | Teplota opláchnutia + kvalita vody | Studená mestská voda |
| | Doba účinnosti | 60 s |
| Predopláchnutie | Teplota opláchnutia + kvalita vody | Studená mestská voda |
| | Doba účinnosti | 180 s |
| Čistenie | Teplota čistenia | 45 °C |
| | Kvalita vody | Mestská voda |
| | Doba účinnosti | 300 s (worst case condition) / RKI 600 s |
| | Čistiaci prostriedok | Neodisher Medizym |
| | Koncentrácia | 0,50 % |
| Neutralizácia | Teplota oplachovania | 40 °C |
| | Kvalita vody | Mestská voda |
| | Doba účinnosti | 180 s |
| | Neutralizačný prostriedok | Neodisher Z |
| | Koncentrácia | 0,10 % |
| Oplachovanie | Teplota oplachovania | 40 °C |
| | Kvalita vody | VE voda |
| | Doba účinnosti | 120 s |

11.6 Strojová (termická) dezinfekcia

| Krok | Parameter | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Termická dezinfekcia | Dezinfekčná teplota | 90 °C (A ₀ 3000) |
| | Kvalita vody | VE voda |
| | Doba účinnosti | 300 s |
| Sušenie | Vyschnutie vonkajšej strany prístrojov pomocou cyklu sušenia čistiaceho a dezinfekčného zariadenia. V prípade potreby je možné aj dodatočné ručné sušenie dosiahnuť pomocou handričky, ktorá neprepúšťa vlákna. | |

11.7 Kontrola funkčnosti, údržba

Vizuálna kontrola čistoty; V prípade potreby montáž nástrojov, údržba a funkčné testovanie. V prípade potreby opakujte proces regenerácie, kým nebude prístroj vizuálne čistý. Nástroje s pohyblivými časťami ošetríte ošetrovacím olejom, napr.: TK95 100-00. Nástroje zatvárajte len so zámkami v prvom záreze. Chybné alebo poškodené nástroje musia byť okamžite zlikvidované.

11.8 Balenie

Vyberte štandardné balenie nástrojov na sterilizáciu podľa noriem DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 a DIN EN 868-8.

11.9 Sterilizácia

Sterilizácia výrobkov pomocou frakcionovanej predvákuovej metódy (podľa DIN EN ISO 17665-1) s ohľadom na príslušné národné požiadavky. Za použitie inej sterilizačnej metódy nenesieme žiadnu zodpovednosť!

| | |
|------------------------------|---------|
| Pomocné vákuum: | 3 krát |
| Teplota sterilizácie: | 134 °C |
| Čas sterilizácie: | 5 min |
| Čas sušenia: | 20 min. |

11.10 Uskladnenie



Sterilizované prístroje je potrebné skladovať vo vhodnom obale v suchom, čistom a bezprašnom prostredí pri miernych teplotách od + 5°C do + 40°C a konštantnej vlhkosti. Neskladujte ich spolu s chemikáliami. Vzdialenosť medzi podlahou a regálom by mala byť aspoň 30 cm. Dobu skladovania si určuje užívateľ sám.

11.11 Informácia o overení spracovania

Na overenie strojového spracovania sa použili nasledujúce materiály a stroje:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Čistiace prostriedky: | Neodisher Medizym 0,5 % (v/v) | Podrobnosti pozrite v testovacích správach: 23277 / 23278 / 23279 CleanControlling Medical GmbH & Co. KG |
| Neutralizátor: | Neodisher Z 0,1 % (v/v) | |
| Čistiace a dezinfekčné zariadenie: | Miele PG 8535 | |
| Parný autokláv: | Lautenschläger ZentraCert | |





12 DODATOČNÉ POKYNY

Ak vyššie opísané chemikálie a stroje nie sú k dispozícii, používateľ je zodpovedný za príslušnú validáciu svojho procesu. Používateľ je zodpovedný za to, aby zabezpečil, že proces opätovného spracovania vrátane zdrojov, materiálov a personálu je vhodný na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Súčasný stav techniky a vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, aby sa dodržiavali validované procesy.

Počas opätovného spracovania by teplota pôsobiaca na prístroj nemala prekročiť **140 °C**.

V zásade sa vždy uprednostňuje automatizované čistenie a dezinfekcia pred ručným čistením a dezinfekciou. Pri automatizovanom čistení a dezinfekcii je proces bezpečnejší.

Na ručné čistenie / predčistenie nikdy nepoužívajte kovové kefy, kovové špongie ani abrazívne čistiace prostriedky. Silné alkalické čistiace prostriedky poškodzujú plasty a eloxované vrstvy. Nástroje sa nesmú sterilizovať v horúcovzdušných sterilizátoroch. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte silne oxidačné čistiace prostriedky. Najvhodnejšie sú prostriedky s neutrálnou hodnotou pH (7,0).

13 UDALOSTI PODLIEHAJÚCE HLÁSENIU



V súlade s požiadavkami nariadenia EÚ o zdravotníckych výrobkoch (MDR) 2017/745 a nášho systému manažerstva kvality by mal byť aj najmenší problém s týmto výrobkom vždy nahlásený spoločnosti TEKNO.

Ak nás nemôžete kontaktovať priamo v prípade udalosti podliehajúcej hláseniu, pošlite prosím E-mail na adresu:

safety@tekno-medical.com

Závažné prípady sa musia hlásiť aj príslušným miestnym úradom.

14 ZÁRUKA

Výrobky sa vyrábajú z vysokokvalitných materiálov a pred dodaním prechádzajú kontrolou kvality. Ak sa však vyskytnú chyby, obráťte sa na naše servisné oddelenie.

Spoločnosť Tekno nemôže zaručiť, že výrobky sú vhodné na príslušný postup. To musí určiť používateľ.

Tekno nemôže prebrať na seba záruku, že výrobky sú vhodné pre príslušný zákrok. To musí určiť používateľ sám. Tekno nezodpovedá za žiadne náhodné alebo následné škody. Tekno nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak boli tieto pokyny na použitie preukázateľne alebo úmyselne porušené.



Pozor: Tekno odmieta akúkoľvek zodpovednosť za opätovné použitie nástrojov u pacientov s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou.

15 SERVIS A OPRAVA

Na výrobku nevykonávajte žiadne opravy ani úpravy sami. Zodpovední sú za to len autorizovaní pracovníci výrobcu.

Chybné výrobky musia pred vrátením na opravu prejsť celým procesom obnovy. Na vrátenie použite náš formulár žiadosti o RMA a certifikát o dekontaminácii.

Formuláre nájdete na adrese: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

16 SYMBOLY

Symbole použité v tomto návode a na štítku majú podľa normy DIN EN ISO 15223-1 nasledujúci význam:

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | Pozor! | | Výrobca |
| | Zdravotnícke zariadenie | | Dátum výroby |
| | Nesterilné | | Postupujte podľa návodu na použitie |
| | Katalógové číslo | | Chráňte pred slnečným žiarením |
| | Označenie dávky | | Skladujte v suchu |
| | Jasná identifikácia výrobku | | |
| | Označenie CE s číslom notifikovaného orgánu: mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart | | |





| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| 10000-10 | 11953-10 | 12285-21 | 22080-26 | 25687-04 | 28250-19 | 52802-60 |
| 10000-11 | 11955-19 | 12285-27 | 22081-22 | 25687-05 | 28280-16 | 52847-61 |
| 10000-13 | 11955-20 | 12286-21 | 22083-21 | 25687-06 | 28280-16-P | 52848-60 |
| 10000-14 | 11957-07 | 12286-27 | 22083-22 | 25687-07 | 28280-18 | 52930-60 |
| 10000-15 | 11959-09 | 12287-00 | 22089-16* | 25687-08 | 28280-18-P | 53362-30 |
| 10000-16 | 11959-11 | 12287-01 | 22090-16* | 25687-09 | 28280-20 | 53362-40 |
| 10000-18 | 11960-12 | 12287-02 | 22092-16* | 25687-10 | 28280-20-P | 53362-50 |
| 10000-20 | 11960-14 | 12287-03 | 22110-18 | 25687-11 | 28280-24 | 53362-60 |
| 10000-23* | 11960-16 | 12287-06 | 22110-19 | 25687-12 | 28280-30 | 53363-30 |
| 10000-25 | 11960-20 | 12287-14 | 22110-21* | 25687-13 | 28280-35* | 53363-40 |
| 10000-30 | 11960-24 | 12288-00 | 22110-23 | 25687-14 | 28285-16 | 53363-50 |
| 10000-35 | 11960-30 | 12288-01 | 22110-27 | 25687-15 | 28285-20 | 53363-60 |
| 10001-10 | 11961-15 | 12288-06 | 22112-20 | 25687-16 | 28290-18 | 53366-30 |
| 10001-11 | 11961-20 | 12289-01 | 22112-21 | 25687-17 | 28290-20 | 53366-40 |
| 10001-13 | 11961-24 | 12290-13 | 22112-25 | 25687-18 | 28290-23 | 53366-50 |
| 10001-14 | 11962-15 | 12290-16 | 22112-29 | 25687-19 | 28292-20 | 53366-60 |
| 10001-16 | 11962-20 | 12290-18 | 22116-27 | 25687-20 | 28292-23 | 53410-01 |
| 10001-18 | 11962-24 | 12290-20 | 22117-24 | 25687-21 | 28293-20 | 53410-07 |
| 10001-20 | 11963-15 | 12290-23 | 22118-24 | 25687-22 | 28294-22 | 53561-18 |
| 10001-25 | 11963-20 | 12290-25 | 22120-25 | 25687-23 | 28300-22 | 53565-19 |
| 10001-30 | 11963-24 | 12290-28 | 22120-26 | 25687-24 | 28300-25 | 55100-00 |
| 10010-14 | 11964-14 | 12290-35 | 22122-01* | 25687-30 | 28300-28 | 55101-20* |
| 10010-18 | 11964-16 | 12291-18 | 22122-02* | 25687-35 | 28301-22 | 55102-23 |
| 10010-25 | 11964-20 | 12291-22 | 22122-03* | 25688-01 | 28301-25 | 55103-20 |
| 10011-18 | 11964-24 | 12291-25 | 22122-04* | 25688-02 | 28301-28 | 55103-28 |
| 10100-10 | 11964-30 | 12291-28 | 22125-20 | 25688-03 | 28302-15 | 55104-20 |
| 10100-11 | 11964-35* | 12300-15 | 22125-24 | 25688-04 | 28302-20* | 55104-30 |
| 10100-13 | 11964-40* | 12300-19 | 22125-25 | 25688-05 | 28305-13 | 55105-20 |
| 10100-14 | 11965-14* | 12303-19 | 22125-26 | 25688-06 | 28306-13 | 55105-28 |
| 10100-15 | 11965-16 | 12303-24 | 22125-27 | 25688-07 | 28310-21 | 55108-12 |
| 10100-16 | 11965-20 | 12303-26 | 22126-17* | 25688-08 | 28310-23 | 55109-14 |
| 10100-18 | 11965-24 | 12305-22 | 22128-23 | 25688-09 | 28311-21 | 55110-14* |
| 10100-20 | 11965-30 | 12305-35 | 22128-25 | 25688-10 | 28311-23 | 55120-55 |
| 10100-23 | 11965-35 | 12306-23 | 22129-25 | 25688-11 | 28314-18 | 55345-25 |
| 10100-25 | 11966-16 | 12307-20 | 22131-26 | 25688-12 | 28315-18 | 55345-32 |
| 10100-30 | 11966-20 | 12308-19 | 22131-27 | 25688-13 | 28319-24 | 56006-13 W |
| 10102-13 | 11966-24 | 12309-22 | 22131-30* | 25688-14 | 28320-21* | 56102-14 W |
| 10102-14 | 11966-30 | 12310-19 | 22131-31 | 25688-15 | 28321-21* | 56188-21 W |
| 10102-16 | 11966-40* | 12310-23 | 22131-33 | 25688-16 | 28324-25 | 56629-14 W |
| 10103-13* | 11967-14 | 12311-18 | 22132-26 | 25688-17 | 28325-25 | 701-022 |
| 10103-14* | 11967-16 | 12312-24 | 22133-21 | 25688-18 | 28332-25 | 701-029 |
| 10150-12 | 11967-20 | 12313-22 | 22133-23 | 25688-19 | 28350-30 | 703-500LL |
| 10150-13 | 11967-24 | 12314-15 | 22133-27 | 25688-20 | 28351-30 | 703-501LL |
| 10150-14 | 11967-30 | 12314-18 | 22133-31 | 25688-21 | 28400-15 | 704-106 |
| 10150-15 | 11968-15 | 12314-20 | 22135-21 | 25688-22 | 28400-21 | 704-107 |
| 10150-18 | 11968-19 | 12314-23 | 22135-23 | 25688-23 | 28400-29 | 704-108 |
| 10150-21 | 11968-24 | 12315-25 | 22135-27 | 25688-24 | 28410-15 | 704-130* |
| 10150-25 | 11969-15 | 12315-28 | 22135-31 | 25689-01 | 28410-21 | 704-131* |
| 10150-31 | 11969-19 | 12317-21 | 22136-28 | 25689-02 | 28410-29 | 705-001 |



| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 10155-12 | 11969-24 | 12317-24 | 22137-30 | 25689-03 | 28410-35* | 705-002 |
| 10155-13 | 11970-16 | 12318-24 | 22138-21 | 25689-04 | 28450-05 | 705-004 |
| 10155-14 | 11970-20 | 12318-35 | 22139-21 | 25689-05 | 28450-07 | 705-005 |
| 10155-15 | 11970-24 | 12319-24 | 22139-27* | 25689-06 | 28451-26 | 708-033LL* |
| 10200-15 | 11971-16 | 12319-35 | 22140-26 | 25689-07 | 28452-08 | 708-036LL* |
| 10200-18 | 11971-20 | 12321-18 | 22141-26 | 25689-08 | 28452-23 | 708-630 |
| 10200-20 | 11971-24 | 12321-24 | 22144-18 | 25689-09 | 28470-18 | 708-631 |
| 10200-25 | 11972-16 | 12351-19 | 22144-20 | 25689-10 | 28470-20 | 708-633 |
| 10300-12 | 11972-20 | 12352-19 | 22144-23 | 25689-11 | 28470-23 | 708-680 |
| 10300-15 | 11972-24 | 12355-18 | 22144-25 | 25689-12 | 28500-13 | 708-701 |
| 10302-12 | 11973-15 | 12356-23 | 22145-23 | 25689-13 | 28500-16 | 708-702 |
| 10303-17 | 11973-20 | 12357-23 | 22145-24 | 25689-14 | 28500-18 | 708-703 |
| 10304-17 | 11973-24 | 12360-20 | 22145-25 | 25689-15 | 28500-21 | 708-710 |
| 10305-17 | 11974-15 | 12360-22 | 22450-16 | 25689-16 | 28500-23 | 708-711 |
| 10306-18 | 11974-20 | 12360-24 | 22450-20 | 25689-17 | 28501-13 | 708-712 |
| 10310-17 | 11974-24 | 12362-23* | 22450-22* | 25689-18 | 28501-16 | 708-713 |
| 10312-17 | 11974-30 | 12367-21 | 22450-25 | 25689-19 | 28501-18 | 708-741 |
| 10313-17 | 11974-35 | 12368-21 | 22450-30* | 25689-20 | 28501-21 | 708-742 |
| 10320-06* | 11975-16 | 12371-22 | 22452-16 | 25689-21 | 28501-23 | 708-743 |
| 10320-10* | 11975-20 | 12372-23 | 22452-20 | 25689-22 | 28506-25 | 708-751 |
| 10324-18 | 11975-24 | 12373-22 | 22455-18 | 25689-23 | 28507-25 | 708-752 |
| 10325-18 | 11976-16 | 12374-23 | 22455-20 | 25689-24 | 28510-22 | 708-753 |
| 10326-19 | 11976-20 | 12375-23 | 22455-23 | 25690-01 | 28510-25 | 708-761 |
| 10327-15 | 11976-24 | 12410-22 | 22490-01 | 25690-02 | 28510-28 | 708-762 |
| 10327-18 | 11977-14 | 12410-23 | 22490-02 | 25690-03 | 28511-22 | 708-763 |
| 10400-17 | 11977-16 | 12410-35 | 22490-03 | 25690-04 | 28511-25 | 708-770 |
| 10401-17 | 11977-18 | 12415-20 | 22492-14 | 25690-05 | 28511-28 | 708-771 |
| 10402-17 | 11977-20 | 12416-20* | 22497-14 | 25690-06 | 28520-33* | 708-772 |
| 10402-18 | 11977-25 | 12418-21 | 22500-17 | 25690-07 | 28521-33* | 708-773 |
| 10415-18 | 11977-30 | 12419-21 | 22501-15 | 25690-08 | 28525-24 | 708-900 |
| 10500-12 | 11978-15 | 12423-23 | 22502-15 | 25690-09 | 28526-26 | 708-901 |
| 10500-15 | 11978-20 | 12424-24 | 22505-19 | 25690-10 | 28526-28 | 708-902 |
| 10500-18 | 11978-24 | 12426-14 | 22505-20 | 25690-11 | 28527-23* | 708-904 |
| 10502-12 | 11979-15 | 12427-20 | 22506-24 | 25690-12 | 28528-24 | 708-905 |
| 10502-15 | 11979-20 | 12428-18 | 22506-26 | 25690-13 | 28529-30 | 708-910 |
| 10503-12 | 11979-24 | 12428-20 | 22506-28 | 25690-14 | 29105-24 | 708-911 |
| 10503-12 MX | 11980-30* | 12429-18* | 22506-30 | 25690-15 | 29111-19 | 708-915 |
| 10503-15 | 11990-10 | 12430-20* | 22506-32 | 25690-16 | 29112-19 | 708-916 |
| 10504-12 | 11990-14 | 12431-20* | 22506-36 | 25691-01 | 29114-20 | 708-920 |
| 10504-15 | 11990-20 | 12432-25 | 22507-21 | 25691-02 | 29115-21 | 708-921 |
| 10505-12 | 11991-10 | 12433-20 | 22508-16 | 25691-03 | 29116-08 | 708-922 |
| 10506-12 | 11991-14 | 12433-25 | 22509-17 | 25691-04 | 29116-10 | 708-923 |
| 10506-15 | 11991-20 | 12435-01 | 22510-16 | 25691-05 | 29120-00 | 708-930 |
| 10508-12 | 12000-10 | 12435-02 | 22511-16 | 25691-06 | 30110-01 | 708-931 |
| 10509-12 | 12000-10HF | 12435-19+ | 22512-16 | 25691-07 | 30110-02 | 708-932 |
| 10510-12 | 12000-10-P | 12435-21 | 22513-16 | 25691-08 | 30110-03 | 708-933 |
| 10520-12 | 12001-10 | 12435-23 | 22515-16 | 25691-09 | 30110-04 | 708-940 |
| 10550-15 | 12001-10HF | 12436-21 | 22515-17 | 25691-11 | 30200-20 | 708-941 |
| 10560-15 | 12001-10-P | 12436-23 | 22515-18 | 25691-12 | 30201-20 | 709-100* |
| 10600-20 | 12006-08 | 12437-19 | 22516-14 | 25692-01 | 30210-23 | 709-101* |
| 10601-20 | 12009-12* | 12437-21 | 22520-01 | 25692-02 | 30212-23 | 709-102* |
| 10604-20 | 12010-12 | 12438-21 | 22520-02 | 25692-03 | 30221-23 | 709-102-28* |





| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 10605-18* | 12010-12 CURVED | 12439-21 | 22520-03 | 25692-04 | 30222-22 | 71080-16*HF |
| 10608-15 | 12010-12 STRAIGHT | 12440-21 | 22522-16 | 25692-05 | 30223-22 | 775-3995-OHF |
| 10608-23 | 12010-12HF | 12444-20 | 22522-17 | 25692-06 | 30224-22 | 775-3996-OHF |
| 10610-15 | 12010-12-P | 12460-24 | 22524-17 | 25693-01 | 30225-19 | 775-4000 |
| 10610-23 | 12010-14 | 12461-24 | 22527-27* | 25693-02 | 30226-19 | 775-4001 |
| 10616-15 | 12010-14-P | 12465-24* | 22528-19* | 25693-03 | 30265-18 | 775-4002 |
| 10616-20 | 12011-12 | 12481-25* | 22529-21* | 25693-04 | 30265-19 | 775-4003-OHF |
| 10616-25 | 12011-12HF | 12485-22* | 22530-24* | 25693-05 | 30267-25 | 775-4004-OHF |
| 10650-18 | 12011-12-P | 12486-22* | 22540-01 | 25693-06 | 30270-20* | 775-4006 |
| 10650-21 | 12011-14 | 12495-20 | 22540-02 | 25694-01 | 30271-20* | 775-4011-60 |
| 10650-25 | 12011-14-P | 12496-20 | 22540-03 | 25694-02 | 30310-20 | 775-4013 |
| 10651-18 | 12012-12 | 12500-22 | 22540-04 | 25694-03 | 30320-23 | 775-4013-OHF |
| 10651-21 | 12012-12HF | 12502-01 | 22540-05 | 25694-04 | 30322-23 | 775-4014 |
| 10651-25 | 12012-12-P | 12502-02 | 22540-06 | 25694-05 | 30324-24 | 775-4014-36* |
| 10660-18 | 12012-14 | 12503-23 | 22540-07 | 25694-06 | 30326-24* | 775-4014LL* |
| 10660-21 | 12012-14-P | 12504-23 | 22540-08 | 25694-07 | 30328-24 | 775-4015 |
| 10660-25 | 12013-12 | 12505-24 | 22540-09 | 25694-08 | 30450-20 | 775-4016 |
| 11000-10 | 12013-12-P | 12510-24 | 22541-01 | 25695-01 | 30450-28 | 775-4114-60 |
| 11000-11 | 12013-14 | 12545-15 | 22541-02 | 25695-02 | 30456-08 | 779-1002 |
| 11000-13 | 12013-14-P | 12550-01 | 22541-03 | 25695-03 | 30456-11 | 779-1003 |
| 11000-14 | 12020-10 | 12550-02 | 22541-04 | 25695-04 | 30456-13 | 779-1004 |
| 11000-15 | 12020-10-P | 12551-01 | 22541-05 | 25695-05 | 30456-16 | 779-1005 |
| 11000-16 | 12020-12 | 12551-02 | 22541-06 | 25695-06 | 30456-21 | 783-710 |
| 11000-18 | 12020-12-P | 14155-28 | 22541-07 | 25695-07 | 30456-26 | 783-711 |
| 11000-20 | 12020-14 | 15100-18* | 22541-08 | 25695-08 | 30456-32 | 783-740 |
| 11000-23 | 12021-10 | 15100-25 | 22541-09 | 25695-09 | 30458-00 | 783-741 |
| 11000-25 | 12021-10-P | 15100-27 | 22542-01 | 25695-10 | 30467-14 | 783-746* |
| 11000-30 | 12021-12 | 15100-35 | 22542-02 | 25695-11 | 30471-14 | 790-110 |
| 11000-35 | 12021-12-P | 15101-25 | 22542-03 | 25695-12 | 30472-14 | 790-112 |
| 11034-10 | 12021-14 | 15101-27 | 22542-04 | 25695-13 | 31142-12* | 790-193 |
| 11034-11 | 12022-10 | 15101-35 | 22542-05 | 25695-14 | 31142-16 | 790-197/40* |
| 11034-13 | 12022-10-P | 15102-25 | 22542-06 | 25695-15 | 31142-23 | 790-199 |
| 11034-14 | 12022-12 | 15103-25 | 22542-07 | 25695-16 | 31143-16 | 790-206 |
| 11034-15 | 12022-12-P | 15110-20 | 22542-08 | 25696-01 | 31143-23 | 790-207 |
| 11034-16 | 12023-10 | 15110-22 | 22542-09 | 25696-02 | 31146-16 | 790-213* |
| 11034-18 | 12023-10-P | 15111-20 | 22543-07* | 25696-03 | 31146-23 | 790-214* |
| 11034-20 | 12023-12 | 15111-22 | 22543-09* | 25696-04 | 31147-16 | 790-218E* |
| 11034-25 | 12023-12-P | 15112-20 | 22543-11* | 25696-05 | 31147-23 | 790-219 |
| 11034-30 | 12030-14 | 15113-20 | 22543-12* | 25696-06 | 31150-12* | 790-219E* |
| 11043-13 | 12031-12 | 15120-22 | 22545-00 | 25696-07 | 31152-16 | 790-226 |
| 11043-14 | 12032-14 | 15120-25 | 22545-15 | 25696-08 | 31152-23 | 790-227 |
| 11043-16 | 12034-15 | 15120-27 | 22545-30 | 25696-09 | 31153-16 | 790-233 |
| 11043-20 | 12035-15 | 15121-22 | 22545-45 | 25696-10 | 31153-23 | 790-234 |
| 11043-25 | 12036-15 | 15121-25 | 22545-90 | 25696-11 | 31156-16 | 790-235 |
| 11043-30 | 12037-15 | 15121-27 | 22550-19 | 25696-12 | 31156-23 | 790-239 |
| 11054-13 | 12039-13 | 15130-18 | 22550-25 | 25697-01 | 31157-16 | 790-246 |
| 11054-14 | 12039-15 | 15130-25 | 22550-26 | 25697-02 | 31157-23 | 790-247 |
| 11054-16 | 12040-14 | 15131-25 | 22550-27 | 25697-03 | 34147-01 | 790-290 |
| 11060-11 | 12040-14HF | 15140-26 | 22550-28 | 25697-04 | 34147-02 | 790-291 |
| 11060-13 | 12040-14-P | 15141-26* | 22552-21 | 25697-05 | 34147-03 | 790-293 |
| 11060-14 | 12040-16 | 15145-26 | 22552-25 | 25697-06 | 34147-04 | 790-294 |
| 11060-16 | 12040-16HF | 15150-25 | 22555-15 | 25697-07 | 34148-01 | 790-298 |





| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 11060-18 | 12040-16-P | 15155-24* | 22555-16 | 25697-08 | 34148-02 | 790-339 |
| 11060-20 | 12041-14 | 15156-24* | 22560-18 | 25697-09 | 34148-03 | 790-386 |
| 11060-25 | 12041-14HF | 15160-25 | 22561-18 | 25697-10 | 34148-04 | 790-386-65 |
| 11060-30* | 12041-14-P | 15170-25 | 22562-01 | 25697-11 | 34153-01* | 790-388 |
| 11062-14* | 12041-16 | 15180-18 | 22562-02 | 25697-12 | 34153-02* | 790-389 |
| 11062-18* | 12041-16HF | 15180-20* | 22562-03 | 25698-01 | 34153-03* | 790-389* |
| 11065-15 | 12041-16-P | 15180-25 | 22562-04 | 25698-02 | 34153-10* | 790-389-34* |
| 11067-15 | 12050-14 | 15182-18 | 22562-05 | 25698-03 | 34153-11* | 790-400* |
| 11080-12 | 12050-14-P | 15182-20 | 22562-06 | 25698-04 | 34153-20* | 790-791 |
| 11080-13 | 12050-16 | 15182-25 | 22565-17 | 25698-05 | 34153-21* | 790-793 |
| 11080-14 | 12050-16-P | 15182-25 | 22566-17 | 25698-06 | 34153-22* | 790-794 |
| 11080-15 | 12051-14 | 15182-30 | 22567-01 | 25698-07 | 34153-23* | 791-096 |
| 11080-18 | 12051-14-P | 15182-35 | 22567-02 | 25698-08 | 34153-30* | 791-180 |
| 11080-21 | 12051-16 | 15182-40 | 22600-26 | 25698-09 | 34153-31* | 791-181* |
| 11080-25 | 12051-16-P | 15183-18 | 22600-33 | 25698-10 | 34153-32* | 791-185 |
| 11080-31 | 12052-14 | 15183-25 | 22605-31 | 25698-11 | 34155-21 | 791-187 |
| 11083-15 | 12053-14 | 15185-18 | 22607-16 | 25698-12 | 34155-24 | 791-189 |
| 11085-15 | 12054-16 | 15185-20 | 22607-23 | 25698-30* | 34155-30 | 791-3510 |
| 11086-15 | 12055-16 | 15185-25 | 22610-17 | 25699-01 | 34155-35 | 791-3520 |
| 11086-20 | 12056-14 | 15185-30* | 22610-20 | 25699-02 | 34155-40* | 791-3522 |
| 11087-15 | 12056-16 | 15186-25 | 22610-23 | 25699-03 | 34156-21 | 791-3524 |
| 11087-20 | 12057-14 | 15190-24* | 22740-01 | 25699-04 | 34156-24 | 793-186 |
| 11087-25 | 12057-16 | 15190-25 | 22740-02 | 25699-05 | 34156-30 | 793-187 |
| 11100-20 | 12058-13 | 15191-24* | 22740-03 | 25699-06 | 34156-35 | 794-386 |
| 11101-20 | 12058-13-P | 15191-25 | 22740-04 | 25699-07 | 34156-40* | 794-386/60E |
| 11150-18 | 12058-14 | 15200-17 | 22740-05 | 25699-08 | 34157-21 | 794-388 |
| 11150-21 | 12058-14-P | 15200-25 | 22740-06 | 25699-09 | 34157-24 | 794-388/60E* |
| 11150-25 | 12058-16 | 15201-17 | 22740-07 | 25699-10 | 34157-30 | 794-389 |
| 11151-18 | 12058-16-P | 15201-25 | 22740-08 | 25699-11 | 34157-35 | 794-389/60E* |
| 11151-21 | 12059-13 | 15220-20 | 22740-09 | 25699-12 | 34158-21 | 794-389-40* |
| 11151-25 | 12059-13-P | 15221-20 | 22741-01 | 25699-30* | 34158-24 | 794-392 |
| 11200-12 | 12059-14 | 15300-13 | 22741-02 | 25720-13 | 34158-30 | 794-393 |
| 11200-12D | 12059-14-P | 15300-16 | 22741-03 | 25721-18 | 34158-35 | 794-396 |
| 11200-15 | 12059-16 | 15300-18 | 22741-04 | 25722-18 | 34158-36* | BA 000-10 |
| 11200-18 | 12059-16-P | 15305-13 | 22741-05 | 25723-01 | 34159-21 | BA 000-11 |
| 11201-12* | 12060-14 | 17145-18 | 22741-06 | 25723-02 | 34159-24 | BA 000-13 |
| 11202-12 | 12060-16 | 17317-01 | 22741-07 | 25723-03 | 34159-30 | BA 000-14 |
| 11202-15 | 12060-18 | 17317-02 | 22741-08 | 25723-04 | 34159-35 | BA 000-15 |
| 11202-15DI | 12060-20 | 17317-03 | 22741-09 | 25723-05 | 34310-26 | BA 000-16 |
| 11202-22* | 12060-22 | 17317-05 | 22742-01 | 25724-01 | 34399-01* | BA 000-18 |
| 11203-15* | 12060-24 | 17880-06 | 22742-02 | 25724-02 | 34399-02 | BA 000-20 |
| 11204-12 | 12060-26 | 17880-09 | 22742-03 | 25724-03 | 34872-00 | BA 000-25 |
| 11206-12 | 12060-28* | 17880-13 | 22742-04 | 25724-04 | 34875-27 | BA 000-30 |
| 11206-12 MX | 12060-30 | 17880-16 | 22742-05 | 25725-01 | 35665-21 | BA 100-10 |
| 11206-12B | 12060-35 | 17880-19 | 22742-06 | 25725-02 | 35760-08 | BA 100-11 |
| 11206-13 | 12061-14 | 17880-25 | 22742-07 | 25725-03 | 35761-09 | BA 100-13 |
| 11206-15 | 12061-16 | 17882-25* | 22742-08 | 25725-04 | 38116-29 | BA 100-14 |
| 11207-15* | 12061-18 | 17882-30 | 22742-09 | 25726-01 | 38116-37 | BA 100-15 |
| 11209-12* | 12061-20 | 17882-40 | 24585-15 | 25726-02 | 38116-43 | BA 100-16 |
| 11210-12 | 12061-22 | 17882-50 | 24585-19 | 25726-03 | 38118-00 | BA 100-18 |
| 11210-12 MX | 12061-24 | 17884-12 | 24585-24 | 25726-04 | 38520-21 | BA 100-20 |
| 11210-12D | 12061-26 | 17884-17 | 24586-00 | 25726-05* | 38562-13 | BA 100-25 |





| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11210-15* | 12061-30 | 17884-25 | 24586-01 | 25729-01* | 38562-18 | BA 100-30 |
| 11210-35* | 12061-35 | 17886-25 | 24586-15 | 25730-01 | 38570-20 | BB 000-10 |
| 11211-12 | 12062-14 | 17886-30 | 24589-15 | 25730-02 | 38573-03 | BB 000-11 |
| 11212-12 | 12062-14-P | 17886-45 | 24590-15 | 25730-03 | 38573-04 | BB 000-13 |
| 11220-12 | 12062-16 | 17887-28 | 24652-19* | 25730-04 | 38573-05 | BB 000-14 |
| 11221-12 | 12062-16-P | 19009-12 | 24689-17* | 25730-05 | 38573-08 | BB 000-16 |
| 11250-15 | 12062-18 | 19009-14 | 24696-13* | 25730-06 | 38573-09 | BB 000-18 |
| 11255-15 | 12062-18-P | 19009-16 | 24696-18 | 25730-07 | 38599-00 | BB 000-20 |
| 11300-12 | 12063-14 | 19009-18 | 24696-20 | 25730-08 | 38723-11 | BB 000-25 |
| 11300-15 | 12063-14-P | 19009-23 | 24696-22 | 25730-09 | 38724-13 | BB 000-30 |
| 11314-14 | 12063-16 | 19109-12 | 24698-00 | 25730-10 | 39400-68 | BB 034-10 |
| 11320-18 | 12063-16-P | 19109-14 | 24700-21 | 25730-11 | 39400-69 | BB 034-11 |
| 11322-18 | 12063-18 | 19109-16 | 24701-23 | 25730-12 | 40235-01 | BB 034-13 |
| 11330-18 | 12063-18-P | 19109-18 | 24702-21 | 25730-13 | 40235-02 | BB 034-14 |
| 11330-20 | 12078-13 | 19109-23 | 24703-18* | 25730-14 | 40456-00 | BB 034-16 |
| 11330-25 | 12078-13-P | 19209-12 | 24704-19 | 25730-15 | 40613-11 | BB 034-18 |
| 11335-15* | 12078-14 | 19209-14 | 24705-19 | 25730-16 | 40614-10 | BB 034-20 |
| 11335-18 | 12078-14-P | 19209-16 | 24706-20 | 25731-01 | 40617-10 | BB 034-25 |
| 11335-20* | 12078-16 | 19209-18 | 24707-20 | 25731-02 | 40618-10 | BB 034-30 |
| 11336-18 | 12078-16-P | 19209-23 | 24709-23 | 25731-03 | 40619-09 | BC 010-12 |
| 11338-12 | 12079-13 | 19216-14* | 24709-26 | 25731-04 | 40620-20 | BC 010-14 |
| 11338-15 | 12079-13-P | 19216-18 | 24710-26 | 25731-05 | 40620-27 | BC 011-12 |
| 11340-14 | 12079-14 | 19312-12 | 24712-19 | 25731-06 | 40621-10 | BC 011-14 |
| 11340-17* | 12079-14-P | 19312-14 | 24713-20 | 25731-07 | 40623-10 | BC 012-12 |
| 11340-20 | 12079-16 | 19312-16 | 24714-20 | 25731-08 | 40625-10 | BC 012-14 |
| 11341-14 | 12079-16-P | 19312-18 | 24715-20* | 25731-09 | 40627-09 | BC 013-12 |
| 11341-17* | 12080-14 | 19315-12 | 24720-17 | 25731-10 | 40628-06 | BC 013-14 |
| 11341-20 | 12080-16 | 19315-14 | 24720-21 | 25731-11 | 40629-06 | BC 040-14 |
| 11343-15 | 12080-18 | 19315-16 | 24721-17 | 25731-12 | 40631-07 | BC 040-16 |
| 11343-20 | 12080-20 | 19315-18 | 24721-21 | 25732-01 | 40632-07 | BC 041-14 |
| 11343-25 | 12080-22 | 19415-12 | 24722-33 | 25732-02 | 40633-07 | BC 041-16 |
| 11348-19 | 12080-24 | 19415-14 | 24722-45 | 25732-03 | 40634-10 | BC 050-14 |
| 11349-15 | 12080-26 | 19415-16 | 24723-33 | 25732-04 | 40634-15 | BC 050-16 |
| 11349-18* | 12080-30 | 19415-18 | 24723-45 | 25732-05 | 40635-10 | BC 051-14 |
| 11349-20 | 12080-35 | 19501-28 | 24724-21 | 25732-06 | 40635-15 | BC 051-16 |
| 11349-25 | 12080-40* | 19503-23 | 24724-27 | 25732-07 | 40637-10 | BC 060-14 |
| 11349-30* | 12081-14 | 19505-25 | 24724-30 | 25732-08 | 40638-00 | BC 060-16 |
| 11350-17 | 12081-16 | 21225-25 | 24725-12 | 25732-09 | 40639-00 | BC 060-18 |
| 11352-17 | 12081-18 | 21300-30 | 24726-17 | 25732-10 | 40640-00* | BC 060-20 |
| 11353-17 | 12081-20 | 21301-30 | 24730-17 | 25732-11 | 40642-00 | BC 060-22 |
| 11354-10* | 12081-22 | 21305-30 | 24730-25 | 25732-12 | 40643-00 | BC 060-24 |
| 11356-17 | 12081-24 | 21306-30 | 24730-26 | 25732-13 | 40644-00 | BC 060-26 |
| 11357-17 | 12081-26 | 21310-28 | 24730-27 | 25732-14 | 40647-10 | BC 060-30 |
| 11359-18 | 12081-30 | 21325-27 | 24732-22 | 25732-15 | 40648-05 | BC 061-14 |
| 11370-17 | 12081-35 | 21340-24* | 24732-27 | 25732-16 | 40648-10 | BC 061-16 |
| 11400-17 | 12082-14 | 21345-19 | 24732-30 | 25732-21 | 40649-05 | BC 061-18 |
| 11401-17 | 12082-14-P | 21346-19 | 24733-00 | 25733-01 | 40649-10 | BC 061-20 |
| 11406-15* | 12082-16 | 21355-03 | 24733-01 | 25733-02 | 40650-11 | BC 061-22 |
| 11505-12 | 12082-16-P | 21355-05 | 24733-02 | 25733-03 | 40652-11 | BC 061-24 |
| 11550-11 | 12082-18 | 21355-07 | 24733-03 | 25733-04 | 40654-11 | BC 061-26 |
| 11552-11 | 12082-18-P | 21365-22 | 24733-15 | 25733-05 | 40656-09 | BC 061-30 |
| 11560-10* | 12083-14 | 21366-22 | 24734-14 | 25733-06 | 40657-09 | BC 080-14 |



| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 11565-10 | 12083-14-P | 21375-23 | 24735-14 | 25733-07 | 40658-09 | BC 080-16 |
| 11606-14 | 12083-16 | 21380-21 | 24736-19* | 25733-08 | 40659-09 | BC 080-18 |
| 11630-12* | 12083-16-P | 21385-23 | 24736-23 | 25734-01 | 40660-01 | BC 080-20 |
| 11630-15* | 12083-18 | 21420-18 | 24736-25 | 25734-02 | 40660-02 | BC 080-22 |
| 11635-10 | 12083-18-P | 21425-12* | 24736-28 | 25734-03 | 40660-03 | BC 080-24 |
| 11638-15 | 12091-18 | 21426-14* | 24737-23 | 25734-04 | 40662-09 | BC 080-26 |
| 11640-15 | 12091-27 | 21801-12 | 24737-25 | 25734-05 | 40663-09 | BC 080-30 |
| 11652-15 | 12092-22* | 21802-12 | 24737-28 | 25734-06 | 40664-09 | BC 081-14 |
| 11652-18 | 12093-28 | 21803-12 | 24738-15* | 25734-07 | 40665-09 | BC 081-16 |
| 11652-21 | 12094-19 | 21804-12 | 24738-16 | 25734-08 | 40666-09 | BC 081-18 |
| 11652-23 | 12095-19 | 21805-12 | 24738-24 | 25785-01 | 40667-09 | BC 081-20 |
| 11652-25 | 12110-12 | 21806-13 | 24740-14 | 25786-01 | 40680-08 | BC 081-22 |
| 11690-14 | 12111-12 | 21807-13 | 24741-17 | 25786-02 | 40692-08 | BC 081-24 |
| 11690-16 | 12112-12 | 21812-12 | 24742-20 | 25786-03 | 40710-07 | BC 081-26 |
| 11690-18 | 12113-12 | 21813-12* | 24743-01 | 25786-04 | 40711-07 | BC 081-30 |
| 11690-20 | 12120-15 | 21920-00 | 24744-13 | 25786-05 | 40712-07 | Z0000009197 |
| 11690-25 | 12120-18 | 22001-00 | 24745-16 | 25786-06 | 40720-07 | Z0000009440 |
| 11690-30 | 12121-15 | 22001-01 | 24747-20 | 25786-07 | 40721-10 | Z0000085965 |
| 11700-07+ | 12121-18 | 22001-02 | 24748-18 | 25786-08 | 40722-10 | Z0000090353 |
| 11740-09 | 12124-20* | 22001-03 | 24749-21 | 25786-09 | 40725-07 | Z0000090354 |
| 11740-10 | 12140-14 | 22001-04 | 24750-23 | 25786-10 | 40726-07 | Z0000090505 |
| 11740-11 | 12141-14 | 22001-05 | 24845-01 | 25786-11 | 40730-05 | Z0000093219 |
| 11740-12 | 12150-12 | 22001-06 | 24845-02 | 25786-12 | 40731-05 | Z0000095158 |
| 11740-14* | 12150-14 | 22001-07 | 24845-32 | 25786-13 | 40732-10 | Z0000098031 |
| 11741-09 | 12150-16 | 22001-07* | 24845-64 | 25786-14 | 40733-10 | Z0000098033 |
| 11741-10 | 12154-13* | 22002-01 | 24901-02 | 25786-15 | 40735-10 | Z0000098034 |
| 11741-11 | 12156-13 | 22002-02 | 24912-33 | 25786-16 | 40736-10 | Z0000102831 |
| 11741-12 | 12158-13 | 22002-03 | 25001-00 | 25786-17 | 40737-08 | Z0000103558 |
| 11742-10 | 12160-15 | 22002-04 | 25010-24 | 25786-18 | 40737-10 | Z0000103612 |
| 11742-11 | 12160-20 | 22005-12 | 25020-15 | 25786-19 | 40738-08 | Z0000104537 |
| 11742-12 | 12162-14 | 22005-15* | 25020-19 | 25786-20 | 40738-10 | Z0000105713 |
| 11743-09 | 12164-16* | 22006-12 | 25021-15 | 25786-21 | 40740-10 | Z0000105924 |
| 11743-10 | 12169-17* | 22006-15* | 25021-19 | 25786-22 | 40745-10 | Z0000107401 |
| 11743-11 | 12170-16 | 22008-16* | 25040-15 | 25786-23 | 40746-10 | Z0000108146 |
| 11743-12 | 12170-20 | 22009-16* | 25059-01 | 25786-24 | 40755-10 | Z0000108405 |
| 11745-10 | 12171-16 | 22010-14 | 25059-02 | 25787-01 | 49150-14* | Z0000108512 |
| 11800-10* | 12171-20 | 22010-16 | 25059-03 | 25787-02 | 49900-15 | Z0000109571 |
| 11830-08 | 12172-15 | 22010-18 | 25060-01 | 25787-03 | 49900-20 | Z0000109793 |
| 11846-09 | 12172-19* | 22010-20 | 25060-02 | 25787-04 | 49905-17 | Z0000111904 |
| 11910-14 | 12174-14 | 22010-22 | 25060-03 | 25787-05 | 50422-06* | Z0000113573 |
| 11910-16 | 12178-21* | 22010-24 | 25060-04 | 25787-06 | 50501-08 | Z0000114399 |
| 11910-20 | 12180-16 | 22010-27 | 25061-01 | 25787-07 | 50501-10 | Z0000115979 |
| 11915-23 | 12180-20 | 22010-30 | 25061-02 | 25787-08 | 50504-10 | Z0000116692 |
| 11917-18 | 12181-16* | 22011-14 | 25061-03 | 25787-09 | 50505-10 | Z0000116844 |
| 11917-23 | 12190-13 | 22011-16 | 25061-04 | 25787-10 | 51116-18 | Z0000117483 |
| 11917-35 | 12190-14 | 22011-18 | 25062-01 | 25787-11 | 51162-02 | Z0000117485 |
| 11918-23 | 12190-15 | 22011-20 | 25062-02 | 25787-12 | 51180-19 | Z0000117558 |
| 11920-15 | 12190-18 | 22011-22 | 25062-03 | 25787-13 | 51182-19 | Z0000117898 |
| 11920-20 | 12190-20 | 22011-24 | 25062-04 | 25787-14 | 51188-01 | Z0000117984 |
| 11920-25 | 12191-13 | 22011-27 | 25063-01 | 25787-15 | 51188-21 | Z0000118718 |
| 11920-30 | 12191-14 | 22011-30 | 25063-02 | 25787-16 | 51416-19 | Z0000118720 |
| 11920-35 | 12191-15 | 22012-09* | 25063-03 | 25787-17 | 51648-00 | Z0000118854 |





| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 11927-01 | 12191-18 | 22014-23 | 25063-04 | 25787-18 | 51695-01 | Z0000119773 |
| 11927-02 | 12191-20 | 22014-25 | 25064-01 | 25787-19 | 51695-02 | Z0000119774 |
| 11927-03 | 12191-23* | 22014-26 | 25064-02 | 25787-20 | 51695-03 | Z0000119780 |
| 11930-03 | 12195-15 | 22015-01* | 25064-03 | 25787-21 | 51697-23 | Z0000119837 |
| 11930-05 | 12196-15 | 22015-02* | 25064-04 | 25787-22 | 51698-20 | Z0000119843 |
| 11930-06 | 12200-18 | 22015-21 | 25065-01 | 25787-23 | 52036-61 | Z0000119933 |
| 11931-03 | 12200-21 | 22016-18 | 25065-02 | 25787-24 | 52216-60 | Z0000120021 |
| 11931-05 | 12201-18 | 22017-17 | 25065-03 | 25788-01 | 52436-62 | Z0000120464 |
| 11931-06 | 12201-21 | 22017-18 | 25065-04 | 25788-02 | 52594-22 | Z0000120555 |
| 11933-01 | 12202-18 | 22017-19 | 25070-01 | 25788-03 | 52598-24 | Z0000120638 |
| 11933-02 | 12202-21 | 22017-23 | 25070-02 | 25788-04 | 52622-22 | Z0000120639 |
| 11933-03 | 12203-18 | 22018-14 | 25070-03 | 25788-05 | 52623-62 | Z0000120646 |
| 11933-04 | 12203-21 | 22018-16 | 25070-04 | 25788-06 | 52627-20 | Z0000120887 |
| 11933-05 | 12205-20 | 22018-18 | 25071-01 | 25788-07 | 52640-18 | Z0000121049 |
| 11933-06 | 12205-24 | 22019-16 | 25071-02 | 25788-08 | 52641-18 | Z0000121069 |
| 11933-07 | 12205-26 | 22019-19 | 25071-03 | 25788-09 | 52642-19 | Z0000121071 |
| 11933-08 | 12206-20 | 22019-23 | 25071-04 | 25788-10 | 52655-19* | Z0000121086 |
| 11933-09 | 12206-24 | 22020-16 | 25072-01 | 25788-11 | 52659-18 | Z0000121212 |
| 11933-10 | 12206-26 | 22020-17 | 25072-02 | 25788-12 | 52659-23 | Z0000121213 |
| 11933-11 | 12207-20 | 22020-18 | 25072-03 | 25788-13 | 52664-20 | Z0000121293 |
| 11933-12 | 12207-24 | 22020-20 | 25072-04 | 25788-14 | 52672-01 | Z0000121361 |
| 11934-01 | 12207-26 | 22021-24 | 25073-01 | 25788-15 | 52672-02 | Z0000122122 |
| 11934-02 | 12208-20 | 22023-12 | 25073-02 | 25788-16 | 52672-03 | Z0000122262 |
| 11934-03 | 12208-24 | 22023-20 | 25073-03 | 25788-17 | 52672-04 | Z0000122579 |
| 11934-04 | 12208-26 | 22023-30 | 25073-04 | 25788-18 | 52672-05 | Z0000122637 |
| 11934-05 | 12209-18 | 22024-12 | 25074-01 | 25788-19 | 52672-06 | Z0000122689 |
| 11934-06 | 12210-18 | 22024-20 | 25074-02 | 25788-20 | 52672-07 | Z0000122809 |
| 11934-07 | 12210-18HF | 22024-30 | 25074-03 | 25788-21 | 52672-08 | Z0000122983 |
| 11934-08 | 12211-18 | 22026-03 | 25074-04 | 25788-22 | 52672-09 | Z0000123068 |
| 11934-09 | 12212-18 | 22026-05 | 25075-01 | 25788-23 | 52672-10 | Z0000123334 |
| 11934-10 | 12213-18 | 22026-07 | 25075-02 | 25788-24 | 52672-11 | Z0000123424 |
| 11934-11 | 12217-18* | 22026-09 | 25075-03 | 25789-01 | 52672-12 | Z0000123933 |
| 11934-12 | 12219-14 | 22028-12 | 25075-04 | 25789-02 | 52674-01 | Z0000123960 |
| 11935-00 | 12220-14 | 22029-11 | 25305-18 | 25789-03 | 52674-02 | Z0000124125 |
| 11935-05 | 12220-18 | 22032-13 | 25307-18 | 25789-04 | 52674-04 | Z0000124676 |
| 11935-06 | 12221-14 | 22035-12 | 25309-17 | 25789-05 | 52674-05 | Z0000124971 |
| 11935-07 | 12221-18 | 22037-01 | 25310-15 | 25789-06 | 52674-06 | Z0000125036 |
| 11936-20* | 12223-19 | 22037-02 | 25320-20 | 25789-07 | 52674-07 | Z0000125397 |
| 11939-35* | 12223-22 | 22037-03 | 25321-20 | 25789-08 | 52677-01 | Z0000125538 |
| 11940-08 | 12223-24 | 22039-16 | 25344-14 | 25789-09 | 52677-02 | Z0000125620 |
| 11940-12 | 12225-19 | 22041-13 | 25350-13 | 25789-10 | 52677-04 | Z0000126517 |
| 11940-16 | 12225-22 | 22041-15 | 25350-18 | 25789-11 | 52677-05 | Z0000126706 |
| 11940-20 | 12225-24 | 22042-15 | 25351-13 | 25789-12 | 52677-06 | Z0000126759 |
| 11941-08 | 12227-19 | 22043-17 | 25351-18 | 25789-13 | 52677-07 | Z0000126780 |
| 11941-12 | 12227-22 | 22044-24* | 25409-19 | 25789-14 | 52678-07 | Z0000126829 |
| 11941-13 | 12227-24 | 22045-15 | 25410-18 | 25789-15 | 52680-01 | Z0000126985 |
| 11941-16 | 12230-20 | 22045-18 | 25540-18 | 25789-16 | 52680-02 | Z0000127376 |
| 11941-18 | 12231-20 | 22046-15 | 25541-18 | 25789-17 | 52680-03 | Z0000127771 |
| 11941-20 | 12233-20 | 22046-18 | 25542-18 | 25789-18 | 52680-11 | Z0000127870 |
| 11942-08 | 12235-01 | 22047-20 | 25574-16* | 25789-19 | 52682-02 | Z0000127905 |
| 11942-09 | 12235-02 | 22048-14* | 25576-22 | 25789-20 | 52682-03 | Z0000128000 |
| 11942-10 | 12235-03 | 22048-20 | 25577-22 | 25789-21 | 52682-04 | Z0000128119 |





| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 11942-12 | 12235-04 | 22048-24 | 25580-03 | 25789-22 | 52682-13 | Z0000128465 |
| 11943-07 | 12235-05 | 22049-16 | 25580-05 | 25789-23 | 52683-01 | Z0000128573 |
| 11943-08 | 12235-21 | 22049-19 | 25581-03 | 25789-24 | 52683-02 | Z0000128830 |
| 11943-09 | 12236-18 | 22049-20 | 25581-05 | 25792-18 | 52683-03 | Z0000129216 |
| 11943-11 | 12238-18 | 22050-21* | 25582-03 | 25876-22 | 52683-04 | Z0000129266 |
| 11944-06 | 12238-28 | 22050-23* | 25582-05 | 25877-22 | 52683-05 | Z0000129501 |
| 11944-07 | 12239-28 | 22051-18* | 25660-21* | 25960-18 | 52683-06 | Z0000129623 |
| 11944-09 | 12241-19 | 22052-16 | 25680-12 | 25961-18 | 52683-07 | Z0000129880 |
| 11944-11 | 12243-19 | 22052-17 | 25681-12 | 26001-11 | 52683-08 | Z0000129988 |
| 11945-05 | 12245-19* | 22052-18 | 25682-15 | 26002-11 | 52683-09 | Z0000130277 |
| 11945-06 | 12250-14 | 22055-01 | 25683-15 | 26003-11 | 52683-10 | Z0000130460 |
| 11945-07 | 12250-21 | 22056-01 | 25684-18 | 26005-12 | 52684-02 | Z0000130527 |
| 11945-09 | 12250-26 | 22056-02 | 25685-18 | 26006-11+ | 52684-03 | Z0000130569 |
| 11945-11 | 12251-14 | 22056-03 | 25686-01 | 26006-13 | 52684-04 | Z0000130577 |
| 11946-38 | 12251-21 | 22056-04 | 25686-02 | 26009-12 | 52684-13 | Z0000130595 |
| 11946-50 | 12251-26 | 22056-05* | 25686-03 | 26014-12 | 52686-02 | Z0000130596 |
| 11946-55 | 12252-21 | 22057-15* | 25686-04 | 26015-02 | 52686-03 | Z0000130609 |
| 11946-65 | 12252-26 | 22058-01* | 25686-05 | 26015-03 | 52686-04 | Z0000130661 |
| 11946-70 | 12253-21 | 22058-02* | 25686-06 | 26015-04 | 52686-13 | Z0000130712 |
| 11946-75 | 12253-26 | 22060-20 | 25686-07 | 26015-05 | 52688-01 | Z0000130746 |
| 11946-90 | 12261-23 | 22060-22 | 25686-08 | 26016-01 | 52688-02 | Z0000130752 |
| 11947-38 | 12262-23 | 22060-26 | 25686-09 | 26016-02 | 52688-03 | Z0000130832 |
| 11947-50 | 12263-23 | 22061-20 | 25686-10 | 26018-14* | 52688-04 | Z0000130833 |
| 11947-55 | 12264-23 | 22061-22 | 25686-11 | 27442-17 | 52688-05 | Z0000130843 |
| 11947-65 | 12265-23 | 22061-26 | 25686-12 | 28100-12* | 52688-06 | Z0000130901 |
| 11947-70 | 12267-00 | 22063-01* | 25686-13 | 28100-14 | 52688-07 | Z0000130902 |
| 11947-75 | 12267-01 | 22063-02* | 25686-14 | 28140-15 | 52688-08 | Z0000130951 |
| 11947-90 | 12267-02 | 22065-17 | 25686-15 | 28140-15-P | 52688-09 | Z0000130973 |
| 11948-23 | 12268-12 | 22066-16 | 25686-16 | 28160-15 | 52688-10 | Z0000131023 |
| 11949-01 | 12269-01 | 22067-16 | 25686-17 | 28160-15-P | 52688-11 | Z0000131046 |
| 11949-02 | 12269-02 | 22068-12 | 25686-18 | 28160-19 | 52738-61 | Z0000131058 |
| 11949-03 | 12269-12 | 22068-15 | 25686-19 | 28160-19-P | 52760-01* | Z0000131059 |
| 11949-04 | 12269-18 | 22069-12 | 25686-20 | 28160-22* | 52760-02* | Z0000131109 |
| 11949-05 | 12270-22 | 22069-15 | 25686-21 | 28160-25 | 52760-03* | Z0000131128 |
| 11949-06 | 12271-22 | 22070-21 | 25686-22 | 28160-30 | 52762-01* | Z0000131229 |
| 11950-08 | 12280-21 | 22070-22 | 25686-23 | 28160-35* | 52762-02* | Z0000131323 |
| 11950-09 | 12280-27 | 22075-21 | 25686-24 | 28165-12* | 52762-03* | Z0000131324 |
| 11950-10 | 12281-21 | 22075-22 | 25686-30 | 28167-15 | 52766-61 | Z0000131383 |
| 11950-12 | 12281-27 | 22077-21 | 25686-35 | 28180-20 | 52768-60 | Z0000131476 |
| 11951-05 | 12282-21 | 22077-22 | 25686-53 | 28185-20* | 52771-60 | Z0000131555 |
| 11951-08 | 12282-27 | 22078-18 | 25686-60 | 28190-20 | 52772-60 | Z0000135021 |
| 11951-09 | 12283-21 | 22078-22 | 25686-80* | 28192-16 | 52773-40 | Z0000138472 |
| 11951-10 | 12283-27 | 22079-17 | 25687-01 | 28195-15*HF | 52774-40 | |
| 11951-12 | 12284-21 | 22079-22 | 25687-02 | 28210-15 | 52775-40 | |
| 11953-07 | 12284-27 | 22079-24 | 25687-03 | 28250-15 | 52801-62 | |